

1 års mangelgennemgang - Ørbækhave Grundejerforening

Dato: 27-10-2016.

Til stede for Bygherre - Ørbækhave Grundejerforening: Sine Løvendahl Jørgensen

Til stede for Entreprenører - Nordfyns Brolægning: Ulla Simonsen og Benny Hansen

Sags nr: 1445

Vej:	Sted:	Mangeludbedring:
Generelt	stier	Vi udskifter cementering ved alle sti-ender, hvor det ikke er holdbart.
Sybergsvej	v/nr 1	sti vibreres, så kanten kan komme ned på plads efter græsslåning
Sybergsvej	v/nr 7	belægningen rettes grundet træerødder - ca. 2-3 steder på stien bag boliger
Sybergsvej	v/nr 11	sti vibreres, så kanten kan komme ned på plads efter græsslåning
Sybergsvej	v/nr 13	belægningen v/trappen rettes op, så der ikke står vand.
Sybergsvej	v/nr 23	sti vibreres, så kanten kan komme ned på plads efter græsslåning
Sybergsvej	v/nr 25	sti vibreres, så kanten kan komme ned på plads efter græsslåning.
Sybergsvej	v/nr 37	vi udlægger lidt Granitskærver til at hjælpe med at holde flisekant på plads
Sybergsvej	v/nr 47	sti vibreres, så kanten kan komme ned på plads efter græsslåning
Carlsen Skiødts Vej	v/nr 25-35	Vi vibrerer belægningen efter at beboere har bygget om - vi glatter fliserne.
Larsen Stevns Vænge	v/nr 27-29	enkelte ituslåne fliser skiftes - vi vibrerer stien op.
Larsen Stevns Vænge	v/nr 25-35	sti vibreres, så kanten kan komme ned på plads efter græsslåning
Niels Bjerre Vænget	v/nr 2-12	v/grønt område - sti vibreres, så kanten kan rettes efter græsslåning.
Edward Weiss Vænge	v/nr 16	farveforskel i fliserne. Dette er påpeget overfor IBF Betonvarer.
Edward Weiss Vænge	v/nr 2-12	grønt område - sti vibreres, så kanten kan rettes efter græsslåning.
Edward Weiss Vænge	v/nr 26-36	legeplads - sti vibreres, så kanten kan rettes efter græsslåning.
Edward Weiss Vænge	v/nr 1-11	farveforskel i fliserne. Dette er påpeget overfor IBF Betonvarer.
Giersingvænget	v/nr 2-12	grønt område - sti vibreres, så kanten kan rettes efter græsslåning.
Giersingvænget	v/nr 28	vand i bagkant af sti - vi retter stien op og vibrerer hele stien
Giersingvænget	v/nr 27	vand i bagkant af sti - vi retter stien op og vibrerer hele stien
Giersingvænget	v/nr 1-11	farveforskel i fliserne. Dette er påpeget overfor IBF Betonvarer.


Mangler med hensyn til viberering udfører vi inden den 30/11 - 2016.

Vi vil se reaktionen for cementering af stiender - ellers venter vi til foråret med at udføre dette arbejde.

Nordfyns Brolægning/Ulla Simonsen:



Ørbækhave Grundejerforening/Sine Løvendahl Jørgensen:



Nordfyns Brolægning Aps

Sandvadgyden 30, 5471 Sønderø

Tlf: 64 89 11 58